

El error que mató a Rayan no habría pasado en Francia o en Reino Unido

Las leyes en ambos países obligan a sus hospitales a tener sistemas de seguridad

OLGA R. SANMARTÍN / Madrid
Un sistema de seguridad instalado en las sondas que nutrían al pequeño Rayan habría evitado el «error terrorífico» que le causó la muerte. En países europeos como Francia y Reino Unido una tragedia así no habría sucedido, porque, después de que ocurrieran casos similares al del pasado domingo, adoptaron normas obligando a los centros sanitarios a tener estos dispositivos.

En el Reino Unido al menos tres personas murieron entre 2001 y 2004 por la administración accidental de leche materna por vía intravenosa, lo mismo que le pasó a la joven enfermera de la Unidad de Neonatología del hospital madrileño Gregorio Maraño. Un informe de la National Patient Safety Agency (NPSA) demostró la existencia de 33 casos de inyección intravenosa de medicinas orales –incluida la alimentación– entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006.

Por eso el Gobierno británico aprobó un reglamento de obligado cumplimiento que dice que los equipos de nutrición enteral o sondas nasogástricas deben ser distintos a los catéteres intravasculares o de nutrición parenteral, de tal forma que no puedan confundirse. En Francia también existe una ley de este tipo.

En España no hay más normativa que la UNE-EN 1615 sobre catéteres y equipos de administración de nutrición enteral para un sólo uso y sus conectores, aprobada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) en 2001. Esta norma, redactada en la línea de lo que piensa la UE, se limita a considerar «importante que los equipos de nutrición enteral no permitan ser conectados a catéteres intravasculares parenterales». Y añade que «no se ha considerado necesario proporcionar un código de colores» para las distintas vías porque la cuestión de la seguridad ya se resuelve si unas y otras «no son compatibles».

Cambian los catéteres

Precisamente ayer, el Gregorio Maraño dio el primer paso para cambiar los tubos nasogástricos de todos los pacientes. Los sustituirá por otros más modernos que ahora tendrán terminaciones distintas a las de las otras sondas, con lo que se imposibilita que unas y otras puedan conectarse, según fuentes sanitarias. También reemplazará las jeringuillas con las que se administra la alimentación para que las nuevas sólo puedan ser introducidas en su lugar correspondiente. El invento, que funciona en Reino Unido, Holanda, Francia, Suecia y EEUU, es novedoso en España y la Comunidad de Madrid se con-

vertirá así en la primera que lo usa.

«El sistema previene al 100% los errores humanos provocados, entre otros factores, por la falta de experiencia», asegura Florent Amion, consejero delegado de Vygon España, la firma que lo comercializa. Y explica que «el producto se iba a comercializar en España a finales de 2009, pero, por razones obvias, se pondrá a disposición inmediata de los centros sanitarios interesados».


Este dispositivo se complementa con una segunda medida de seguridad: las llamadas bombas inteligentes, que hacen sonar una alarma cuando se introduce leche u otra sustancia no autorizada en donde se administra la medicación. Cincuenta de las 200 bombas de infusión que tiene el Gregorio Maraño ya estaban modernizadas, pero en la Unidad de Neonatología no se había instalado ninguna nueva. Se iban a poner el pasado martes.

Más información en **Suplemento Salud**


El dispositivo que habría evitado la muerte de Rayan

Hasta ahora, todas las sondas acababan en conectores hembra. El hospital Gregorio Maraño de Madrid cambiará las vías nasogástricas y las sustituirá por otras que terminen en tomas macho para que no puedan conectarse a otros catéteres.

EL SISTEMA ACTUAL



EL NUEVO SISTEMA



FUENTE: Vygon.

Álvaro Undabarrena / EL MUNDO

Aguirre: «Esto no tiene que ver con el Gobierno de Marruecos»

Madrid
La irrupción del rey de Marruecos en el caso Rayan levantó ayer críticas en círculos empresariales, políticos y sociales, justo 24 horas antes de que el cuerpo del bebé sea trasladado hoy a Marruecos en un avión fletado por Mohamed VI para recibir sepultura.

La reacción más dura fue la del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, que calificó de «maniobra política» el envío del avión y se preguntó por qué Mohamed VI no manda aviones a recoger a las víctimas de las pateras. La reacción de más peso político fue la de Esperanza Aguirre, quien aseguró que el caso «no tiene nada que ver con el Gobierno de Marruecos», porque tanto Rayan como su padre «son españoles».

La decisión de Mohamed VI fue recogida de forma distinta entre los colectivos de inmigrantes marroquíes. El secretario de la Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí (Itran), Abderrahim Najib, pidió el mismo trato para todos sus compatriotas, pero el presidente de la Asociación Atlas, Khalid Chacran, dijo que ante un «drama de alguien», el rey marroquí quiere «aliviar el dolor» generado.



CHEMA MOYA / EFE

Esperando el avión del rey

El cuerpo de Rayan fue velado ayer en la principal mezquita de Madrid –en la foto, una de las abuelas del bebé junto a más familiares– hasta que, a media tarde, fue llevado al Tanatorio Norte en vis-

ta de que el avión de Mohamed VI no iba a llegar hasta hoy a la capital. Otra parte de la familia espera en Marruecos y asegura que el responsable «tiene que pagar para que esto no vuelva a ocu-

rrir». El avión aterrizará hoy en la base de Torrejón y de inmediato volverá a Marruecos, ya que a las 12.00 horas está previsto el funeral de Rayan, que será enterrado con su madre.